

Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра ЛС и ИТС

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой ЛС и ИТС

_____ д.т.н., проф. Андреев В.А.

«_____» _____ 2010 г.

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 14**

по учебной дисциплине: М,С и С

Тема: «Сертификация аналоговых вольтметров»

Обсуждено на заседании кафедры

«___» _____ 2010 г.

протокол №

1. Цель занятия

Изучение основных схем сертификации средств измерений. Приобретение навыков сертификации по сертификации применительно к аналоговым вольтметрам.

2. Литература

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для ВУЗов. -М: Аудит, ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 264-336.

2. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: Учебник для вузов / В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В. Федорова и др.; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2001, с. 306-345.

3. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: Учебник для вузов / В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В. Федорова и др.; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2005, с. 404-511.

3. Подготовка к работе

- 3.1. Изучить принципы и схемы сертификации средств и услуг связи в России.
- 3.2. Подготовить конспект с краткими ответами на контрольные вопросы.
- 3.3. Подготовить бланк отчета, содержащий таблицы и схемы измерений.

4. Контрольные вопросы

1. Круг участников сертификации.
2. Принципы, цели и формы подтверждения соответствия.
3. Дайте определения:
 - сертификации продукции;
 - подтверждения соответствия;
 - знака подтверждения соответствия.
4. Характеристики обязательной и добровольной сертификации:
 - основные требования, подтверждаемые при обязательной и добровольной сертификации,
 - отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации,
 - участники обязательной и добровольной сертификации.
5. Функции органа сертификации.
6. Основные функции, выполняемые аккредитованными испытательными лабораториями.
7. Общая характеристика системы сертификации средств измерений:

- основные функции, выполняемые системой сертификации средств измерений,
 - основные задачи, решаемые системой сертификации средств измерений,
 - схемы сертификации, используемые системой.
8. Порядок проведения сертификации средств измерений.

5. Содержание работы

- 5.1. Выполнить элементы обязательной сертификации средств измерений на примере аналогового вольтметра типа ВЗ-56 по противопожарной безопасности; по электробезопасности.
- 5.2. Выполнить элементы добровольной сертификации средств

измерений на примере аналогового вольтметра типа ВЗ-56
определение основной погрешности на частоте 1 кГц;
определение погрешности в рабочей полосе частот.

6. Содержание отчета

Отчет должен содержать следующее:

- 6.2. Титульный лист с указанием кафедры, наименованием работы, Ф.И.О. студента, номер учебной группы.
- 6.3. Цель работы.
- 6.4. Перечень приборов, используемых в работе.
- 6.5. Структурные схемы измерений.
- 6.6. Расчетные формулы.
- 6.7. Результат расчетов.
- 6.8. Таблицы с результатами измерений.
- 6.9. Выводы.
- 6.10. Подпись и дата выполнения работы.

7. Методические указания по выполнению работы.

- 7.1. Подготовить приборы к работе.
- 1) включить генератор, аналоговый и цифровой вольтметры в сеть и прогреть их согласно инструкции (10-15 мин.);
- 2) установить на вольтметрах режим измерения переменного напряжения.
- 7.2. Проверить противопожарную безопасность вольтметра ВЗ-56 для чего;
- 1) при **выключенном** приборе на задней панели вынуть плавкую вставку;

- 2) проверить **соответствия** фактической вставки номинальной типа ВП1-1-0,25А.

7.3. Проверить электробезопасность вольтметра ВЗ-56 для чего:

- 1) соединить клемму "0", находящуюся на задней панели прибора с защитным заземлением;
- 2) измерить сопротивление **защитного** заземления. Для этого подключить омметр (например, **универсальный** вольтметр В7-38 в режиме измерения сопротивлений) к клеммам защитного заземления (задняя панель прибора) и к заземленной клемме питающей сети. Сравнить результаты измерения с нормой $R_{3к}=4$ Ом. Сделать вывод о электробезопасности **вольтметра** ВЗ-56. Данные занести в табл. №1.

Таблица 1

Нормативное значение $R_{3к}$, Ом	Измеренное значение R_3	Вывод
4		

7.4. Определить основную погрешность вольтметра ВЗ-56 для измерения переменных напряжений на частоте калибровки 1кГц:

- 1) подключить поверяемый вольтметр типа ВЗ-56 и образцовый цифровой вольтметр типа В7-38 к выходу генератора ГЗ-33;
- 2) установить на генераторе частоту 1 кГц;
- 3) поочередно установить два поддиапазона измерения, соответствующие указанным в табл. 2 пределам напряжения U_k ;

Таблица 2

№ бригады	1	2	3	4	5	6	7	8
Поддиапазон измерения U_k	10 мВ	30 мВ	300 мВ	100 мВ	300 мВ	10 мВ	30 мВ	100 мВ
	3В	10В	10В	30В	10В	30В	1 В	3В

- 4) изменяя выходное напряжение генератора, установить стрелку вольтметра ВЗ-56 последовательно на все оцифрованные деления заданного поддиапазона измерения. Показания вольтметров занести в таблицы, аналогичные табл. 3, соответствующей $U_k=10$ В.

	f- 1 кГц U _к =10В										
Деления шкалы вольтметра В3-56 U _н	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показание В7-38 U _о											
Абсолютная погрешность Д U _н -U _о											
Приведенная погрешность у, %											

5) по полученным данным рассчитать фактическую основную погрешность на частоте 1кГц, определить по ней фактические значения классов точности для двух рассматриваемых поддиапазонов

$$P \geq W = ((U_n - U_o) / U_k) * 100\%$$

Значения класса точности P выбираются из ряда (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6)Ю^П, где П=1; 0; -1; -2; ...

б) результат поверки оформляется в виде протокола №1.

7.4. Определить погрешность вольтметра для измерения переменных напряжений типа В3-56 в рабочей области частот:

1) соединение приборов аналогично п. 7.4.

2) установить на вольтметре В3-56 заданный поддиапазон измерений и на генераторе поочередно значения частот f₁ и f₂, в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

№ бригады	1	2	3	4	5	6	7	8
Поддиапазон измерения, U _к	10 мВ	30 мВ	1 мВ	100 мВ	300 мВ	30 мВ	100 мВ	10 мВ
Частота	20 Гц	30 Гц	45 Гц	25 Гц	45 Гц	20 Гц	40 Гц	45 Гц
	5 МГц	! МГц	10 МГц	15 МГц	5 МГц	1 МГц	10 МГц	1 МГц

3) методика измерения аналогична п. 7.4., результаты измерений представляются в таблицах, аналогичной табл. 3, результаты расчетов фактической погрешности производится также, как в п. 7.3

4) пределы допускаемых погрешностей в рабочей полосе частот приведены в **табл. 5**.

Таблица 5

Верхние пределы поддиапазонов	Погрешность, %, на частотах				
	от 10 до 20 Гц	от 20 до 45 Гц	от 1 до 5 МГц	св. 5 МГц до 10 МГц	св. 10МГц до 15 МГц
] мВ-300 В	±6	1-4		±6	±10

5) результаты поверки оформляются в виде протокола №2.

ПРОТОКОЛА!

определение основной погрешности на частоте 1 кГц

Предел допускаемой погрешности, %	±2,5	
Поддиапазон измерения, U_K		
Фактическая погрешность, " $u_{\text{масс}}$ ", %		
Дата поверки		
Подпись поверителя		

Вывод: Основная погрешность на частоте 1 кГц (не) соответствует техническим требованиям и равна _____, что соответствует классу точности _____.

ПРОТОКОЛ №2

определение погрешности в рабочей полосе частот

Частота	f1	f2
Предел допускаемой погрешности, %		
Поддиапазон измерений		
Фактическая погрешность, %		
Дата поверки		
Подпись поверителя		

Вывод: Погрешность в рабочей полосе частот (не)соответствует техническим требованиям и равна _____, что соответствует классу точности _____.

Приложение 1

Милливольтметр ВЗ-56

Милливольтметр ВЗ-56 предназначен для измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы и для преобразования среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы в пропорциональное постоянное напряжение.

Прибор ВЗ-56 откликается на средневыврямленное значение, а шкалы прибора про градуированы в среднеквадратических значениях синусоидальной напряжении и децибелах.

Уровень 0 дБ равен 0,775 В.

Диапазон измеряемых прибором напряжений от 0,1 мВ до 300 В перекрывается поддиапазонами с верхними пределами 1; 3; 10; 30; 100; 300 мВ и 1,3; 10; 100; 300 В. С делителем напряжения ДН-523 (1:10) диапазон измеряемых прибором напряжений от 1 мВ до 3 В.

Диапазон частот напряжений, измеряемых прибором, от 10Гц до 15 МГц.

Частота градуировки 1 кГц.

Основная погрешность прибора, выраженная в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона измерения, не превышает $\pm 2,5\%$ на всех поддиапазонах измерения и $\pm 4\%$ с делителем ДН-523.

Вариация показаний прибора в рабочих областях частот, выраженная в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона, не превышает $\pm 1,5\%$.

Погрешность прибора в рабочих областях частот, выраженная в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона, и изменение показаний прибора в пределах рабочих областей частот относительно показания на частоте градуировки не превышает значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Поддиапазоны	Пределы допускаемых				Пределы допускаемых изменений показаний,			
	Рабочие области частот				Рабочие области частот			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1 мВ - зоов	$\pm 2,5$	± 4	± 6	± 10	$\pm 1,2$	± 6	18	± 12
с делителе м ДН-523 10мВ - 3В	± 4	± 6	± 10	± 15	± 2	± 8	± 12	± 15

Основы сертификации Основные понятия

К объектам сертификации относятся: продукция, услуги, работы, системы качества, рабочие места и пр.

В сертификации продукции, услуг и иных объектов участвуют три стороны;

1-ая сторона представляет интересы поставщиков;

2-ая сторона представляет интересы покупателей;

3-я сторона независимое, от участвующих сторон, орган или лицо.

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер.

Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации утверждаются Правительством РФ.

Сертификация продукции - это процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.

Система сертификации - это совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам установленным в этой системе (правила по проведению сертификации в РФ)

Системы сертификации формируются на национальном (федеральном), региональном и международном уровнях.

В нашей стране системы сертификации создаются специально уполномоченными на это федеральными органами исполнительной власти - Госстандартом России, Министерством здравоохранения РФ, Министерством связи РФ и пр.

Сертификат соответствия - это документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»).

Декларация о соответствии - это документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»).

Перечни продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утверждается постановлением Правительства РФ.

Декларация о соответствии имеет юридическую силу наравне с сертификатом.

Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, который по правилам данной системы сертификации подтверждает соответствие маркированной км продукции установленным **требованиям** (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»).

Основные цели и принципы сертификации

Цели сертификации:

- 1) содействие потребителям в компетентном выборе продукции (услуги);
- 2) защита потребителя от недоброкачественности изготовителя (продавца, исполнителя);
- 3) контроль безопасности продукции (услуг, работы) для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества.
- 4) создание условий для деятельности организаций и предприятий на едином товарном рынке России, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

Принципы сертификации:

- 1) Законодательная основа. Деятельность по сертификации в РФ основана на законах РФ.
- 2) Открытость системы сертификации для всех предприятий независимо от форм собственности, признающих и выполняющих ее правила.
- 3) Гармонизация (увязка) правил и рекомендаций по сертификации с международными нормами и правилами.
- 4) Открытость и закрытость информации.

Открытость - информирование всех ее участников о правилах и результатах сертификации.

Закрытость - соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.

Обязательная и добровольная сертификация

В соответствие с законодательством сертификация может иметь обязательный и добровольный характер.

Обязательная сертификация - это подтверждение уполномоченным на то органом, соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством.

Обязательная сертификация является формой государственного контроля над безопасностью продукции. Ее осуществление связано с определенными обязанностями, налагаемыми на предприятия, в том числе материального характера. Поэтому она может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, т.е. законами и нормативными актами Правительства РФ. Отсюда 2-ое наименование обязательной сертификации - «сертификация в законодательно регулируемой сфере».

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» перечни товаров (работ, услуг), подлежащих, обязательной сертификации, утверждаются правительством РФ. На основании этих перечней разрабатывается и вводится в действие постановлением Госстандарта России «Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация. По существу «Номенклатура...» - это _____ перечень.

При обязательной сертификации подтверждаются только те обязательные требования, которые установлены законом, вводящим обязательную сертификацию, - например «безопасность».

При обязательной сертификации действие сертификата соответствия и знака соответствия распространяется на всей территории РФ.

Организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации - Госстандарт России.

В России сейчас на 2000г. действует 16 систем обязательной сертификации. Самая представительная и известная - Система обязательной сертификации ГОСТ Р, образованная и возглавляемая Госстандартом России. В рамках этой системы действуют системы сертификации однородной продукции (пищевой, продовольственного сырья, игрушек, посуды, товаров легкой промышленности...) и однородных услуг (услуг общественного питания, туристических услуг, услуг гостиниц...).

Добровольная сертификация - проводится в соответствии с законом РФ «О сертификации продукции и услуг» по инициативе заявителей (производителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических условий и других документов определяемых заявителем.

Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольная

сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не может заменить обязательную сертификацию такой продукции. А вот по продукции прошедшей обязательную сертификацию допускается проверять в рамках добровольной сертификации требования, дополняющие обязательные,

На 1 января 2000г. в России зарегистрировано 104 системы добровольной сертификации.

Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации.

Характер сертификации	Обязательная	Добровольная
Основные цели проведения	Обеспечение безопасности к экономичности товаров (работ, услуг).	Обеспечение конкурентно-способности продукции (услуги), реклама продукции с упором на качества.
Основания для проведения	Законодательные акты РФ.	По инициативе юридических или физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации.
Объекты	Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утвержденные постановлением Правительства РФ.	Любые объекты.
Сущность оценки соответствия	Оценка соответствия обязательным требованиям, предусмотренным соответствующим законом, вводящим обязательную сертификацию.	Оценка соответствия любым требованиям заявителя.
Нормативная база	Государственные стандарты, санитарные нормы и правила, другие документы, устанавливающие обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг).	Стандарты различных категорий, ТУ и другая документация, предложенная заявителем.

В России в настоящее время преобладает обязательная сертификация, за рубежом - добровольная.

Участники обязательной сертификации

Участниками сертификации являются изготовители продукции (услуг) - первая сторона и потребители продукции (услуг) - вторая сторона, а также организации, представляющие 3-ю сторону - органы сертификации, испытательные лаборатории.

Основные участники - заявители, органы по сертификации и испытательные лаборатории. Именно они участвуют в процедуре сертификации конкретного объекта на всех этапах этой процедуры.

Изготовители при проведении сертификации обязаны:

реализовать продукцию (услугу) только при наличии сертификата;

обеспечивать соответствие продукции (услуги) требованиям НД, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование ее знаком соответствия;

указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификате или декларации о соответствии и ИД, которым она должна соответствовать;

обеспечивать беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами (участниками сертификации и лицами, осуществляющими контроль за сертифицированной продукцией (услугой));

прекращать реализацию продукции (услуги), если она не отвечает требованиям НД, после истечения срока действия сертификата, по истечении срока службы (годности) продукции;

извещать органы сертификации о тех изменениях, которые влияют на характеристики, проверяемые при сертификации. Орган по сертификации выполняет следующие функции:

сертифицирует продукцию (услуги), выдает сертификат и лицензии на применение знака соответствия:

осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (услугой);

приостанавливает либо отменяет действия выданных им сертификатов;

представляет заявителю необходимую информацию. Орган сертификации несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия, за соблюдение правил сертификации.

Аккредитованные испытательные лаборатории (ИЛ) осуществляют испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации.

Испытательная лаборатория несет ответственность за содействие проведенных ею сертификационных испытаний требованиям НД, а также за достоверность и объективность результатов.

***Примечание.** Если орган по сертификации аккредитован как ИЛ, то его именуют сертификационным центром.*

Главным участником работ по сертификации является эксперт -лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации. От его компетентности зависит объективность и достоверность решения о возможности выдачи сертификата.

В работах по сертификации участвует ряд федеральных органов исполнительной власти. Госстандарт как национальный орган по сертификации осуществляет координацию их деятельности в этом направлении. Координация, как правило, проводится в форме соглашения, в котором регламентируется выбор системы сертификации, объекты сертификации, выбор аккредитующего органа и пр.

В соответствии с соглашением федеральный орган может:

1) проводить сертификацию вне системы ГОСТ Р по своим правилам с выдачей соответствующих сертификатов и знаков соответствия;

2) входить в систему ГОСТ Р и осуществлять деятельность в полном соответствии с ее правилами.

Пример. Министерство Связи осуществляет сертификацию связи на право их использования. Сертификация проводится в ИЛ, аккредитованных Госстандартом. В компетенцию комитета входит сертификация следующей продукции: информационно-вычислительных систем, автоматизированных систем и сетей, программных средств для компьютеров, баз и банков данных. Правовой основой сертификации средств связи и услуг является Федеральный закон «О связи» (от 16.02.95г. №15-ФЗ «О связи») (в ред. От 37.07.99г.).

Участники добровольной сертификации

Добровольная сертификация осуществляется органами по добровольной сертификации, входящими в систему добровольной сертификации.

Органом по добровольной сертификации может быть:

- юридическое лицо, образовавшее систему добровольной сертификации;
- юридическое лицо, взявшее на себя функции органа по добровольной сертификации на условиях договора с юридическими лицами, образовавшими данную систему.

Орган по добровольной сертификации:

- 1) осуществляет сертификацию продукции;
- 2) выдает сертификаты;
- 3) предоставляет право на применение знака соответствия;
- 4) отменяет действие выданных сертификатов.

Юридическое лицо, образовавшее систему добровольной сертификации, устанавливает правила проведения работ в системе сертификации, порядок оплаты таких работ и определяет участников системы добровольной сертификации.

Правила и документы по проведению работ в области сертификации

Нормативная база сертификации

В основу работ по сертификации положена разветвленная иерархическая система документов, которые (за исключением рекомендаций) носят обязательный характер.

- 1) Законодательные акты Российской Федерации.

Закон РФ «С сертификации продукции и услуги», «О защите прав потребителей»... В соответствии с этими законами вводится обязательная сертификация конкретных объектов.

- 2) Подзаконные акты - постановления Правительства РФ. Они вводят в действие перечни продукции, услуг, подлежащие обязательной сертификации.

- 3) основополагающие организационно-методические документы.

Документы этой группы определяют требования к организации работ по сертификации. Они делятся на два уровня:

I уровень - общероссийские документы (распространяются на все системы сертификации).

Правила:

1. правила по проведению сертификации в России;
2. порядок проведения сертификации продуктов в РФ:

3. правила сертификации работ и услуг;
4. порядок ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих обязательной сертификации;
5. правила применения знака соответствия при обязательной сертификации;
6. общий порядок обращения с образцами, используемых при проведении обязательной сертификации.

Рекомендации:

Оплата __ по сертификации продукции и услуг.

Государственные стандарты:

- 1- ГОСТ Р 40.001 - 95 «Государственная регистрация систем добровольной сертификации и их знаков соответствия;
2. комплекс стандартов по сертификации систем качества;
3. комплекс стандартов по аккредитации;
4. комплекс стандартов по сертификации персонала;
5. документы системы сертификации ГОСТ Р - основополагающие правила и стандарты.

2-ой уровень - документы в рамках конкретных систем. Документы систем сертификации однородной продукции и услуг. Например - электрооборудования.

4) Организационно-методические документы, распространяющиеся на конкретные однородные группы продукции и услуг и выполняемые в виде правил и порядков.

5) Классификаторы, перечни и номенклатуры.

Классификатор служит для обозначения и идентификации продукции с помощью 6-разрядного кода.

Перечни дают перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

На основе перечня разрабатывается номенклатура объектов, подлежащих обязательной сертификации.

6) Рекомендательные документы.

Они конкретизируют методы и формы для различных процедур сертификации.

7) Справочные информационные материалы.

Порядок сертификации продукции

Схемы сертификации

Схемы сертификации - определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям.

Схемы сертификации продукции

№ сх.	Испытания в аккредитованных ИЛ и др. способы доказательства соответствия	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (сист. качества производства)
1	Испытания типа	-	-
1a	Испытания типа	анализ сост. производства	-
2	Испытания типа	-	испытание образцов
2a	Испытания типа	анализ сост. производства	взятых у продавца испытание образцов взятых у продавца. анализ сост. производства
3a	Испытания типа Испытания типа	- анализ сост. производства	испытание образцов взятых у изготовителя испытание образцов взятых у изготовителя, анализ сост. производства
4	Испытания типа	-	испытание образцов взятых у продавца, испытание образцов взятых у изготовителя
4a	Испытания типа	анализ сост. производства	испытание образцов взятых у продавца, испытание образцов взятых у изготовителя, анализ сост. производства
5	Испытания типа	сертификация производства или сертификация системы качества	контроль сертифицированной системы качества (производства), испытание образцов взятых у продавца и (или) у изготовителя
6	Рассмотрение заявки декларации (с прилагаемыми документами)	сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества

7	Испытание партии	—	—
8	Испытание каждого образца	—	—
9	Рассмотрение заявки декларации (с прилагаемыми документами)	—	—
9а	Рассмотрение заявки декларации (с прилагаемыми документами)	анализ состояния производства	—
10	Рассмотрение заявки декларации (с прилагаемыми документами)	анализ состояния производства	Испытание образцов взятых у продавца и у изготовителя испытание образцов взятых у продавца и у изготовителя , анализ состояния производства
10а	Рассмотрение заявки декларации (с прилагаемыми документами)		

В качестве способа доказательства используют: испытание, проверку производства, инспекционный контроль, рассмотрение декларации о соответствии (с прилагаемыми документами).

Совокупность способов доказательств определяет содержание схемы сертификации продукции.

В схемах 1-5 производят испытание типа, т.е. испытание одного или нескольких образцов, которые являются типовыми представителями.

В схеме 7 - это уже контроль качества партии, путем испытания средней пробы (выборки), отбираемой от партии с использованием метода статического контроля.

В схеме 8 испытанию подвергается каждая единица продукции.

Вывод: жесткость испытаний, надежность и стоимость возрастают по направлению 1-7-8.

Второй способ доказательства - проверка производства - применяется тогда, когда для объективной оценки качества недостаточно испытаний, а необходим анализ технологического процесса для оценки стабильности качества продукции. Для скоропортящей продукции этот способ доказательства является главным {схема 6). т.к. сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в ЙЛ.

Проверка производства проходит также с различным уровнем жесткости. По схемам 1а, 2а, 3а, 4а, 9а, 10а проверяются два элемента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-96), а в схеме 5 - десять элементов качества при сертификации производства.

При сертификации же системы качества проверяются двадцать элементов. Таким образом, жесткость проверки производства будет наибольшей при сертификации системы качества.

Инспекционный контроль (ШС) предусмотрен в большинстве схем. Его проводят после выдачи сертификата. Он производится в форме испытания образцов (схемы 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а) либо в форме контроля сертифицированной системы качества (производства).

Рассмотрение заявки - декларации - это способ доказательства которые представляет первая сторона - изготовитель. Он заключается в том, что руководитель предприятия представляет в ОС заявку декларацию, прилагая к последней протоколы испытаний, а также информацию об организации на предприятии контроля качества продукции.

Применение схем сертификации продукции (рекомендации)

Схемы 1-6, 9а-) 0а применяют при сертификации серийно выпускаемой продукции.

Схемы 7,8,9 - при сертификации партии или единичного изделия.

Исходя из требований к качеству, переходят на схемы 1а, 2а, 3а, 9а, 10а.

Схемы 3а, 4а и 5 используют при проведении работ по добровольной сертификации продукции на соответствие требованиям государственных стандартов.

Схемы сертификации устанавливают в системах и правилах сертификации однородной продукции. Конкретную схему из рекомендуемых определяет ОС или заявитель.

При наличии у изготовителя сертификата на систему качества ему достаточно предоставить на конкретную продукцию декларацию о соответствии (схема 6).

Порядок проведения сертификации продукции

Сертификация продукции проходит по следующим основным этапам:

- подачи заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- отбор, идентификация образцов и их испытания;
- проверка производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
- анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата;
- выдача сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в соответствии со схемой сертификации.

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться.

Рассмотрим содержание каждого этапа:

1. Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в соответствующий ОС. При наличии нескольких ОС по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

Заявителем может быть любое юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), представившее продукцию на сертификацию, признающее правила системы сертификации и обязывающееся оплатить расходы на ее проведение.

При обязательной сертификации по схемам с использованием декларации о соответствии заявитель подает в ОС вместе с заявкой и декларацию о соответствии.

2. ОС рассматривает заявку и (не позднее 15 дней) сообщает заявителю решение. В решении содержатся все основные условия сертификации: схема сертификации (если заявитель сам ее не предложил); перечень необходимых документов, перечень аккредитованных ИЛ, перечень органов, которые могут привести сертификацию производства (если это предусмотрено схемой сертификации). Выбор конкретной ИЛ, ОС для сертификации производства осуществляет заявитель.

3. Отбор образцов для испытаний осуществляет ИЛ. Количество образцов, порядок их отбора и хранения устанавливаются в соответствии с НД или организационно-методическими документами по сертификации.

Осуществляемая на данном этапе идентификации должно подтвердить соответствие образцов продукции, поставляемой потребителю.

Испытания проводятся в ИЛ, аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в НД, используемых при сертификации данной продукции. Протоколы испытаний предоставляются заявителю и в ОС. Копии протоколов испытаний и испытанные образцы подлежат хранению в течении срока действия сертификата.

4. Б зависимости от схемы сертификации могут производиться анализ состояния производства (схемы 2а, 4а, 9а, 10а), сертификация производства и системы качества (схемы 5 и 6).

5. ОС после анализа протоколов испытаний, проверки производства осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. В случае положительных результатов ОС оформляет и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует всем требованиям всех НД, установленных для данной продукции. Обязательной составной частью сертификата является сертификат пожарной безопасности.

Срок действия сертификата устанавливает ОС, но не более чем на 3 года.

В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка и др.), а также в товарно-сопроводительной документации делается запись о проведенной сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его выдавший).

6. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе. Знак соответствия ставится на изделие, тару, сопроводительную техническую документацию.

7. Инспекционный контроль (ИК) за сертифицированной продукцией проводится (если это предусмотрено схемой сертификации в течении всего срока действия сертификата и лицензии, не реже 1-го раза в год, в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции, анализ состояния производства и пр. Цель инспекционного контроля - подтверждение соответствия реализуемой продукции установленным требованиям.

Внеплановые проверки проводятся при поступлении претензий к качеству продукции.

Результаты ИК оформляются актом. По результатам контроля ОС может приостановить или отменить действие сертификата и аннулировать лицензию на право применения знака соответствия в случае несоответствия продукции требованиям НД. ИК осуществляют, как правило, ОС, проводившие сертификацию данной продукции.

Приложение 3

Сертификация средств измерений

В соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и услуг» в России создана «Система сертификации средств измерений», которая носит добровольный характер и удостоверяет соответствие измерительных средств заявителей метрологическим правилам и нормам.

Организационно в Систему входят:

- управление метрологии Госстандарта РФ (центральный орган системы),
- координационный Совет,
- апелляционный Совет,
- научно-методический центр (ВНИИМС - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы)
- органы по сертификации
- испытательные лаборатории средств измерений.

Основные функции Центрального органа Системы:

- организация, координация и методическое руководство работами по сертификации в Системе,
- установление основных принципов и правил сертификации в Системе,
- определение номенклатуры средств измерений, подлежащих сертификации,
- аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий
- выполнение функций органа по сертификации при его отсутствии,
- организация инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий,
- взаимодействие с международными и зарубежными организациями по сертификации,
- признание зарубежных сертификатов и знаков соответствия, а также результатов испытаний средств измерений проведенных испытательными лабораториями других стран.

При Центральном органе создаются научно-методический центр Системы, Апелляционный комитет и координационный Совет. Основные функции научно-методического центра Системы:

- разработка принципов, правил и структуры Системы;
- организация работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий;

- регистрация сертификационных средств измерений, органов по сертификации, испытательных лабораторий и корпоративных документов;
 - ведение Реестра Системы;
 - формирование банка данных и информационное обеспечение Системы-
- Основная функция Апелляционного комитета - рассмотрение жалоб и случаев разногласия;
- с результатами сертификации средств измерений;
 - аккредитации органов и испытательных лабораторий;
 - испытаний или инспекционного контроля.

Основная функция Координационного Совета - координация работы всех заинтересованных организаций с Госстандартом России. Система сертификации средств измерений предусматривает :

- добровольную сертификацию средств измерений на соответствие метрологическим нормам;
- разработку, ведение и актуализацию нормативных документов, устанавливающих правила и нормы на средства измерений;
- разработку, введение и актуализацию типовых программ испытаний для целей сертификации средств измерений;
- апробирование и утверждение в процессе сертификации методик калибровки средств измерений, а также подготовку предложений по межкалибровочным интервалам;
- аттестацию методик выполнения измерений с помощью сертифицированных средств измерений;
- создание разветвленной сети аккредитованных по видам измерений органов по сертификации средств измерений и испытательных лабораторий (центров) конкретных групп средств измерений;
- сотрудничество с национальными метрологическими службами стран по взаимному признанию аккредитации органов, лабораторий, сертификатов соответствия, знаков соответствия, а также результатов сертификации средств измерений.

Основные цели Системы:

- обеспечение единства измерений;
- повышение конкурентоспособности средств измерений.

Основные задачи Системы:

- проверка и подтверждение соответствия средств измерений установленным в распространяющихся на них нормативных документах метрологическим нормам и требованиям;

- проверка обеспеченности сертифицируемых средств измерений методами и средствами калибровки для передачи размеров от утвержденных Госстандартом России эталонов;
- проверка соответствия средств измерений дополнительным требованиям, указанным заявителем.

Для сертификации средств измерения применяют схемы сертификации 3, 4 или 5 (таблица П1).

Таблица П1

№	Доказательство соответствия	Проверка производства	Инспекционный контроль уже сертифицированной продукции
3	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у изготовителя
4	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у изготовителя и продавца
5	Испытания типа	Сертификация производства (системы качества)	Контроль сертифицированной системы качества, испытания образцов, взятых у изготовителя и продавца

Все эти схемы предусматривают испытания образца, а после выдачи сертификата - инспекционный контроль образца. Отличаются эти схемы сертификации друг от друга схемой инспекционного контроля, которая по сложности и объему охвата увеличивается с увеличением номера схемы сертификации. Минимальные требования по стоимости и сложности соответствуют схеме сертификации с минимальным номером из рекомендуемых. Схема сертификации № 3 предусматривает лишь две операции: - испытание типа (проверка соответствия средств измерения метрологическим нормам и требованиям, установленным в нормативной документации) и подтверждение соответствия средств измерений метрологическим нормам и требованиям (поверка средств измерений взятых у производителя)

Испытание средств измерений для целей утверждения типа проводят по программе, которая, в отличие от ранее принятой метрологической аттестации, включает в себя ряд положений обязательной сертификации.

Обязательная сертификация является формой государственного контроля безопасности продукции. Для электроизмерительной техники, как электрооборудования, это электро- и пожаробезопасность.

Порядок проведения сертификации в общем случае включает в себя:

- предоставление заявителем в Центральный орган заявки на проведение сертификации;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения;
- направление заявителю решения по заявке;
- проведение испытаний;
- сертификацию производства или системы качества, если это предусмотрено схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- предоставление информации о результатах сертификации.

